

産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報【地下水等水質検査】
 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の3)

| | 採取日 | 2020年7月1日 | | 2020年1月14日 | |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 採取場所 | 処理施設 東岸付近(海域) | 処理施設 南岸付近(海域) | 処理施設 東岸付近(海域) | 処理施設 南岸付近(海域) |
| | 検査結果收受日 | 2020年8月25日 | | 2021年2月16日 | |
| 埋立処分開始後の 地下水等水質検査 (廃掃法規則12条の7 の2 第8号の二) (最終処分省令 1条2項10号の口) (維持管理基準省令 1条1号の口) (測定頻度:1回/6月 測定箇所:2) | アルキル水銀 | <0.0005(不検出) | <0.0005(不検出) | <0.0005(不検出) | <0.0005(不検出) |
| | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | カドミウム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 全シアン | <0.1(不検出) | <0.1(不検出) | <0.1(不検出) | <0.1(不検出) |
| | ポリ塩化ビフェニル | <0.0005(不検出) | <0.0005(不検出) | <0.0005(不検出) | <0.0005(不検出) |
| | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 四塩化炭素 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 一・二・ジクロロエタン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 一・一・ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 一・二・ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 一・一・一・トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 一・一・二・トリクロロエタン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 一・三・ジクロロプロペン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | チウラム | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | シマジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 一・四・ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| クロロエチレン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
| ダイオキシン (pg-TEQ/l) (※) | 0.026 | 0.064 | — | — | |

(※)ダイオキシンについて、1年に1回の測定を実施する(維持管理基準省令 一条一号口に基づく)。