

平成 27 年 10 月 2 日

沖縄電力株式会社

### 牧港ガスタービン発電所 2 号機における溶接工程の一部未実施について

当社牧港ガスタービン発電所 2 号機で、平成 26 年 9 月に実施した工事の溶接工程において、電気事業法で要求される技術基準上必要な工程が一部未実施の事象が確認されたため、平成 27 年 9 月 30 日に当該設備の運用を停止しましたので、お知らせいたします。

これは牧港ガスタービンの空気冷却器※を取り替える際の配管溶接施工において、技術基準上必要な溶接後の熱処理が未実施であった事象が確認されたものです。

なお、牧港ガスタービン発電所 2 号機の運用停止による、電力の安定供給に影響はございません。

当社としては本件を真摯に受け止め、原因の特定、処置および対策を早急に行うとともに、再発防止を着実に実施してまいります。

以上

※空気冷却器：ガスタービン内部部品の冷却用空気を冷却するための装置