

(お知らせ)

平成30年9月30日
沖縄電力株式会社

牧港ガスタービン1号機燃料移送配管空気抜き管からの燃料油漏洩について

9月29日21時頃、牧港火力発電所ガスタービン1号機燃料移送配管の空気抜き管*が、台風24号の暴風に伴う飛来物によって折損し、燃料油(灯油)が漏洩していることを発見したため、速やかに運転を停止し、関係機関等へ連絡いたしました。

なお、今回の牧港火力発電所ガスタービン1号機の停止による電力の安定供給に影響はございません。

また、漏洩量につきましては確認中でございますが、現時点では今回の漏洩による海域等への影響は確認されておられません。

発電所周辺の皆さま、関係者の方々にご心配とご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。

以 上

※空気抜き管：燃料移送配管に燃料を充填する際に、同配管内の空気を抜くための内径約15mmの管