

(お知らせ)

2022年10月5日
沖縄電力株式会社

金武火力発電所揚炭機からの漏油について

本日10月5日14時40分頃、金武火力発電所にて揚炭作業中に揚炭機※油圧系統より漏油を発見したため、速やかに漏油が発生した設備の使用を中止しました。その際、少量の油が海上に流出したため、消防および関係機関等への報告を速やかに実施するとともに、オイルフェンス展張による拡散防止措置を17時40分までに完了いたしました。

流出量については確認中でございますが、現時点では今回の漏油による海域への影響はほとんどないものと考えております。

発電所周辺の皆さま、関係者の方々にご心配とご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。

今後、速やかに原因究明および再発防止対策を行ってまいります。

なお、県内の電力の安定供給に支障はございません。

以 上

※揚炭機・・・発電所で燃料として使用する石炭を、石炭船から荷揚げするための設備