


相次ぐ秋台風の襲来～緊張走った10月～

夏場は太平洋高気圧が張り出し、日本列島に接近する台風は少なかったのが、10月になって5個の台風が発生し、そのうちの台風23、24、26、27号が沖縄に次々と襲来しました。



台風23号

965hpa、最大風速35m/sと強い勢力のまま先島地方に接近し、沖縄本島地方と宮古島地方が10月5日14時頃から6日13時頃まで、石垣地方が5日22時頃から6日15時頃まで、与那国地方が6日4時頃から6日15時頃まで暴風域に巻き込まれました。最大瞬間風速は、宮古島地方では下地島空港で42.2m/s、宮古空港で39.6m/s、八重山地方では石垣市伊原間で42.0m/sを観測しました。

設備被害状況

電線断線[高圧] 2条・スパン

電線断線[低圧] 7条・スパン

停電状況

最大時停電戸数 14.5千戸(10/6 5:00)

台風 24 号

970hpa、最大風速 35m/s と強い勢力のまま大東地方に接近し、大東島地方が 10 月 7 日 7 時頃から 11 時頃まで、沖縄本島地方が 7 日 12 時頃から 21 時頃まで暴風域に巻き込まれました。最大瞬間風速は、大東島地方では南大東村在所で 35.6m/s、本島地方では国頭村奥で 46.5m/s、うるま市宮城島で 34.3m/s、名護市宮里で 32.6m/s、那覇市桶川で 23.4m/s を観測しました。

設備被害状況

電線断線[高圧] 5 条・スパン

電線断線[低圧] 3 条・スパン

停電状況

最大時停電戸数 6.0 千戸(10/7 18:00)

台風 26 号

930hps、最大風速 45m/s で大東地方に接近し、大東島地方で「暴風警報」が発表され、暴風域には入りませんでしたが、最大瞬間風速は北大東空港で 35.5m/s、南大東村在所で 32.7m/s、南大東空港で 31.9m/s を観測しました。

設備被害状況

電線断線[低圧] 1 条・スパン

停電状況

最大時停電戸数 0.1 千戸(10/15 9:00)

台風 27 号

945hps、最大風速 45m/s と強い勢力のまま大東地方に接近し、大東島地方が 10 月 23 日 12 時頃から 25 日 6 時頃まで暴風域に巻き込まれました。

最大瞬間風速は北大東空港で 36.0m/s、南大東村在所で 38.9m/s、南大東空港で 35.5m/s を観測しました。

停電状況

最大時停電戸数 50 戸未満(10/25 2:00)

台風対応では、社員、関係会社ならびに県内各地の電気工事会社(協力会社)の職員が早期復旧を目指し、昼夜継続して作業を行いました。