

台風 16 号


9月13日(火)に発生した台風16号は17日(土)3時には中心気圧930hPa、中心付近の最大風速50m/s、最大瞬間風速70m/sに発達し、勢力を維持しながら北寄りに進み、17日11時頃、与那国島付近を時速20kmで通過しました。

与那国町における最大瞬間風速は、与那国で66.8m/s(17日10:06)、所野で52.5m/s(17日09:59)を観測しました。

※与那国電業所の災害態勢(復旧要員)

44人(地元8人+派遣36人)

●台風16号経路図



設備被害状況

電柱破損(折損、倒壊)	1本
電線断線[高圧]	1条・スパン
電線断線[低圧]	4条・スパン
柱上変圧器破損	3台

停電状況

最大時停電戸数	910戸(9/17 10:00)
---------	------------------