



平成 27 年 7 月 17 日

沖縄電力株式会社

### 具志川火力発電所揚炭機からの漏油について

本日 7 月 17 日 11 時 30 分頃、具志川火力発電所揚炭機の試運転中に油圧ホースより漏油を発見したため、速やかに試運転を中止しました。その際、油の一部ごく少量が海上に漏れていたため、吸着マット等による早期の回収作業を行い、消防および関係機関等へ連絡いたしました。

その後、13 時までに全量を回収いたしております。

発電所周辺の皆さま、関係者の方々にご心配とご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。

なお、今回の漏油による海域への影響はほとんどないものと考えております。

今後、速やかに原因究明および再発防止対策を行ってまいります。

以 上

※揚炭機・・・発電所で燃料として使用する石炭を、石炭船から荷揚げするための設備