

平成28年11月11日
沖縄電力株式会社

地中送電ケーブルの緊急点検結果報告書の提出について

当社は、10月12日に東京都内で発生した地中送電ケーブルの火災による停電事故を踏まえ、経済産業省から指示を受けた緊急点検の結果について、本日、報告書を同省に提出しましたので、お知らせいたします。

具体的には、対象となる当社管内地中送電ケーブル（全ての66kVOFケーブル^{※1}、7線路）について緊急点検（ケーブル点検、油量・油圧点検）を実施した結果、異常のないことを確認しました。

当社は、引き続き、着実な電力設備の構築・運用・保全に取り組み、良質な電気の安定供給に努めてまいります。

※1 O Fケーブル：Oil-filled Cable の略。絶縁体に油浸絶縁紙を用い、金属シース内に絶縁油を常に大気圧以上に加圧保持した構造のケーブル。

以 上