

(プレスリリース)

2023年7月27日
沖縄電力株式会社

具志川火力発電所における石炭揚炭設備の損壊及び作業員の負傷について

本日、沖縄県うるま市の具志川火力発電所石炭揚炭設備において、揚炭作業中に揚炭機※
1基が損壊する事象が発生しました。発生原因は現在調査中です。

本事象により、運転席に乗っていた作業員1名が負傷しましたが、軽傷であることを確認しております。

なお、本事象による供給支障は発生しておらず、電力の安定供給に支障はございません。

- 1 発生日時
2023年7月27日(木) 14時頃
- 2 発生場所
沖縄電力具志川火力発電所構内(沖縄県うるま市)
- 3 被災者
委託先作業員(協力会社・男性)
- 4 発生原因
調査中
- 5 海域への流出
石炭、油の流出なし

以上

※揚炭機・・・発電所で燃料として使用する石炭を、石炭船から荷揚げするための設備