

(プレスリリース)

2023年10月31日
沖縄電力株式会社

具志川火力発電所における石炭揚炭設備の損壊について（第2報）

2023年7月27日、沖縄県うるま市の具志川火力発電所石炭揚炭設備において、揚炭作業中に揚炭機※1基が損壊する事象が発生した件について、現在の状況をお知らせします。

現在、揚炭機損壊の原因究明に向け調査を進めております。また、損壊した揚炭機の撤去作業に着手しております。当面の石炭の受入れは、他発電所から陸送を既に開始しており、更に荷揚げ機能（デッキクレーン等）を具備した船舶による荷揚げ方法等を検討し、1月中での石炭海上受入れ再開を目指して取組んでまいります。

また、復旧作業の見直しや最近の燃料価格の動向等を勘案し、業績予想の修正も行っております（2023年10月31日「業績予想の修正に関するお知らせ」にて開示）。なお、本件事象による当期業績への影響については、56億円程度の営業費用増を見込んでおります。


以上

※揚炭機・・・発電所で燃料として使用する石炭を、石炭船から荷揚げするための設備

別紙①：具志川火力発電所 揚炭設備 概略図

別紙②：荷揚げ機能（デッキクレーン等）を具備した船舶による揚炭イメージ

揚炭設備



揚炭機全景




<荷揚げ機能（デッキクレーン等）を具備した船舶による揚炭イメージ>

デッキクレーン付き外航船
50,000トン級




概略図




大型のクレーンが4基搭載されており、グラブ等を装着し船舶自身で積揚荷が可能。

No.1コンベヤへの受入れイメージ(断面図)



船舶～移動式コンベヤ～No.1コンベヤ受入イメージ



移動式コンベヤイメージ

